





# Cuartos de vuelta atornillables o soldables

## PROGRAMA 1000



Cápsula enrasada con carcasa bajo pedido



Corte  
Las perforaciones de  $\varnothing 5,5$  no son necesarias al soldar.



#### Lengüeta en acero cincado Medida H

6	1000-112
8	1000-22
10	1000-113
12	1000-21
15	1000-20
16	1000-19
18	1000-18
20	1000-17
22	1000-16
24	1000-15
26	1000-14
27	1000-27
28	1000-50
30	1000-13
32	1000-28
34	1000-26
36	1000-12
37	1000-11
38	1000-51
40	1000-52
42	1000-25
44	1000-53
46	1000-54
49	1000-55
52	1000-56

#### Carcasa en acero bruto con cápsula en zamak cincado

Versión derecha según imagen	1057-U1
Versión izquierda	1057-U2

Carcasa en acero cincado bajo pedido.

Otros componentes ver página  
– Insertos 1B-140  
– Llaves 12B-120